




## ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดป่าเลไลยก์ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนคูเมืองสุพรรณ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา >๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร


ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา  
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดโพธิ์ศาลาน มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดหอยโข่ง มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดไชนาวาส มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร


## ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดสุวรณภูมิ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนเณรแก้ว มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนสยามคจีน มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร


## ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดไทรย์ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดปราสาททอง มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนพระพันวษา มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร


## ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนตลาดใหม่ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๐.๕ - ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดศรีบัวบาน มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนวัดพระรูป มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา  
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดประตูลำ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา  
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดป่าเลไลยก์



ชุมชนคูเมืองสุพรรณ



ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ



ชุมชนวัดหอยโข่ง



ชุมชนวัดประตูลำ



ชุมชนวัดพระรูป

ภาพการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา  
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ชุมชนวัดศรีบัวบาน



ชุมชนวัดไทรย์



ชุมชนวัดปราสาททอง



ชุมชนเนินแก้ว



ชุมชนสมาคมจีน



ชุมชนพระพันวษา

ภาพการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา  
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ชุมชนตลาดใหม่



ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ



ชุมชนวัดโพธิ์คาลัย



ชุมชนวัดไชยนาวาส



ผลการสุ่มตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาชุมชน ด้วยชุดทดสอบ อ ๑๑ ผลเป็นลบ