



ผลการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ลำดับที่	ชื่อชุมชน	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจ		
			๐.๒ ppm	๐.๕ ppm	๑.๐ ppm
๑	ชุมชนวัดไทรย์	๘๙/๒ ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๒	ชุมชนวัดปราสาททอง	๔๐/๕ ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๓	ชุมชนตลาดใหม่	๓๙๐ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๔	ชุมชนพระพันวษา	๗๙๒ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๕	ชุมชนสมาคมจีน	๑๐๘ ถ.หลวงนายฤทธิ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๖	ชุมชนเนรแก้ว	๑๙๓/๑๓ ถ.เนรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๗	ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ	๑๗๐/๑๑ ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๘	ชุมชนวัดไชยนาท	๓๘๖ ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๙	ชุมชนวัดหอยโข่ง	๒๒/๒ ถ.นางเทพทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๐	ชุมชนวัดโพธิ์คลาน	๖๓ ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๑	ชุมชนวัดศรีบัวบาน	๒๓๕/๑๐ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๒	ชุมชนวัดพระรูป	๖/๒ ถ.นางแว่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๓	ชุมชนวัดประตูลสาร	๑๘ ถ.ป่าเลไลยก์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๔	ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	๑๑/๒ ถ.ไร่ฝ้าย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๕	ชุมชนคูเมืองสุพรรณ	๕๖/๑๐ ถ.คูเมืองใต้ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓
๑๖	ชุมชนวัดป่าเลไลยก์	๑๗๗๐/๒๗๗ ถ.ดอนจันทร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			✓


ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ลำดับที่	ชื่อชุมชน	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจน้ำยา อ 11	
			ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	ชุมชนวัดไทรย์	๘๘/๒ ถ.ขุนแผน ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๒	ชุมชนวัดปราสาททอง	๔๐/๕ ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๓	ชุมชนตลาดใหม่	๓๙๐ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๔	ชุมชนพระพันวษา	๗๕๒ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๕	ชุมชนสมาคมจีน	๑๐๘ ถ.หลวงนายฤทธิ์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๖	ชุมชนเณรแก้ว	๑๙๓/๑๓ ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๗	ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ	๑๗๐/๑๑ ถ.นางพิมพ์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๘	ชุมชนวัดไชนาวาส	๓๘๖ ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๙	ชุมชนวัดหอยโข่ง	๒๒/๒ ถ.นางเทพทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๐	ชุมชนวัดโพธิ์คาน	๖๓ ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๑	ชุมชนวัดศรีบัวบาน	๒๓๕/๑๐ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๒	ชุมชนวัดพระรูป	๖/๒ ถ.นางแว่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๓	ชุมชนวัดประตูลำ	๑๘ ถ.ป่าเลไลยก์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๔	ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	๑๑/๒ ถ.ไร่ฝ้าย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๕	ชุมชนคูเมืองสุพรรณ	๕๖/๑๐ ถ.คูเมืองใต้ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๖	ชุมชนวัดป่าเลไลยก์	๑๗๐/๒๗ ถ.ดอนจันทร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	


ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ชุมชนวัดไทรย์ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนวัดปราสาททอง มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดโพธิ์ศาลาม มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร


ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ชุมชนวัดหอยโข่ง มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนพระพันวษา มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ชุมชนตลาดใหม่ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนวัดไชยนาวาส มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ชุมชนวัดประตูลำธาร มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร




ชุมชนวัดพระรูป มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



ชุมชนวัดศรีบัวบาน มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ชุมชนคูเมือง มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร


ภาพการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี



ชุมชนวัดไทรย์




ชุมชนวัดปราสาททอง




ชุมชนตลาดใหม่



ชุมชนพระพันวษา




ชุมชนสมาคมจีน



ชุมชนเนินแก้ว


ภาพการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี



ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ



ชุมชนวัดไชยนาवास



ชุมชนวัดหอยโข่ง



ชุมชนวัดโพธิ์คลาน



ชุมชนวัดศรีบัวบาน



ชุมชนวัดพระรูป

ภาพการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี



ชุมชนวัดประตูลำ



ชุมชนวัดพระศรีมหาธาตุ



ชุมชนคูเมืองสุพรรณ



ชุมชนวัดป่าเลไลยก์



ผลการสุ่มตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาชุมชน ด้วยชุดทดสอบ ถ ๑๑ ผลเป็นลบ